





- ・田口小学校が避難場所だったが鍵が開いてなかった
- ・普段の雨でも水路が溢れる
- ・7～10m土手が決壊したら危険
- ・滝公会場の道路側の部屋が安全
- ・川幅が狭くなっていて溢れた
・ギリギリ家屋に被害なし
- ・白田小学校は低地にある
・白田小学校入口付近に四方から水が集まり今後災害発生の可能性あり
- 白田小学校
- 下小田切公会場
- ・グラウンドが浸水した
- ・地下の配電盤に水が流入し、電気系統が二年以上使用不可
・台風19号以前にもポンプで二時間くみ上げたことがある
- 写真⑦
- ・コスモホール2階が安全
- ・崩れた
- ・駐車場が水浸し
- ・水路が溢れた

防災マップ記号凡例			
	流水経路		がけ崩れ
	氾濫浸水範囲		地すべり
WH=〇〇m	浸水深さ		土砂崩れ
	床上浸水		土砂流出
	床下浸水		土石流
	建物全壊		通行止め
	建物半壊		土のう積み
	破堤・洗堀箇所		指定避難所
	越水箇所		指定緊急避難場所
	令和元年台風19号及び過去に起きた災害情報		避難経路
	災害発生のある場所		その他施設
	比較的安全と思われる場所		
	その他情報		

1:2500(A0)