



中込地区地域防災マップ（権現堂区、中央区南町区）

制作年月：令和6年2月 長野県地域長野県地域発元気づくり支援金活用事業
作成：中込地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社千代田コンサルタント



防災マップ記号凡例

- | | | | |
|--------|-----------------------|--|----------|
| | 流水経路 | | がけ崩れ |
| | 氾濫浸水範囲 | | 地すべり |
| WH=〇〇m | 浸水深さ | | 土砂崩れ |
| | 床上浸水 | | 土砂流出 |
| | 床下浸水 | | 土石流 |
| | 建物全壊 | | 通行止め |
| | 建物半壊 | | 土のう積み |
| | 破堤・洗堀箇所 | | 指定避難所 |
| | 越水箇所 | | 指定緊急避難場所 |
| | 令和元年台風19号及び過去に起きた災害情報 | | 避難経路 |
| | 災害発生可能性がある場所 | | その他施設 |
| | 比較的安全と思われる場所 | | |
| | その他情報 | | |

1:2500(A0)

・ビニールハウス流出

・小屋流出

・崩れる

・水の流れて削られる

・台風19号で堤防決壊（護岸整備済）

・令和元年台風19号後、竣工

・午前12時頃から用水が逆流

・雨水が流れていくルート

・20年前に堤防決壊（護岸整備済）

・台風19号の時、用水が滑津川に流れず水が逆流し、1m（腰の高さ）まで浸水した
・対策として3つのポンプで水を組み上げる改良工事が行われた

・台風19号で道路が割れ、車が川に落ち流された

・台風19号で橋桁が割れた
・踏切は1年間使用不可であった
・線路は1週間ほどで開通した

・下のコンクリートで渦がうまれたか？



・滑津川がここであふれると住宅地域に浸水する可能性がある

・浸水、過去にも床下浸水

・戌の満水でも被害が少なかった（権現堂、石神）

・どこの橋が安全に通れるか確認

・コンクリート（これ以上掘れない）

・浚渫をしっかりと