

防災マップ記号凡例

- | | | | |
|--|-----------------------|--|----------|
| | 流水経路 | | がけ崩れ |
| | 氾濫浸水範囲 | | 地すべり |
| | 浸水深さ | | 土砂崩れ |
| | 床上浸水 | | 土砂流出 |
| | 床下浸水 | | 土石流 |
| | 建物全壊 | | 通行止め |
| | 建物半壊 | | 土のう積み |
| | 破堤・洗掘箇所 | | 指定避難所 |
| | 越水箇所 | | 指定緊急避難場所 |
| | 令和元年台風19号及び過去に起きた災害情報 | | 避難経路 |
| | 災害発生のある可能性がある場所 | | その他施設 |
| | 比較的安全と思われる場所 | | |
| | その他情報 | | |

中込地区地域防災マップ（三家第一区、三家第二区）

制作年月：令和6年2月 長野県地域長野県地域発元気づくり支援金活用事業
作成：中込地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社千代田コンサルタント



・基礎が浸水した
・水が溢れた
・家の裏に土のうを設置

【三家第二】
・早いうちに判断できれば車で北側の避難所に向かう
・第一選択避難所は総合体育館（標高が高い）、第二選択避難所は佐久市創錬センター（向かいに長野県立武道館）
・避難が遅れたら中込会館

・台風19号時ホテルー萬里に避難あり（宿泊避難も選択肢）

・川の水が大きく波打ち橋の上にも越水した

・19号では越水しなかったが堤防が1m低い

・プロパンガスのタンクが流されていた

・水路が溢れ道路が浸水する前に避難

・道路が冠水した
・道路が宅地より30～50cm低い

・田が浸水

・水田から水が流入

・全体的に土地が低い

・低地であるため、台風時はよく水が溢れる
・水路の屈曲部から水が溢れた
・工場の机の高さくらいまで浸水



・川より低地であるため水が溢れた
・畑が浸水
・住家に被害なし

・水があつまるが排水路が無い

・橋の上に河川のゴミが上がっていた

・農業用水分岐点

・堤防がえぐられた

・あと40～50cmで越水のおそれあり

・中込中学校の敷地が川よりも低い

・オーバーフロー

・取水口を閉めたが完全に閉まらなかった

・台風19号の時に川の水が橋桁すれすれだったため注意

・台風19号の後、水路幅が広がった

・細い水路
・水路の屈曲部から水が溢れた
・住家に被害なし

・荒家でオーバーフロー
・田んぼが川の水位調整をしていた

・水路調整
・低地

・水位カメラあり

・大雨で水位があがり危険

・駐車場～正楽寺まで浸水した（土地が低くなっている）
・過去に土のうを積んだ

・道路に水が走り片側通行止め

・小学校駐車場が足首くらいまで浸水
・水害時の避難は難しい

・水が溢れた

・台風時以外の大雨でも側溝が溢れる

・一区の一部が停電

・地下倉庫浸水

・台風19号で水が溢れた
・千曲川から逆流した

・中込小学校へ避難した

・敷地内に水が溜まる

・田んぼよりも用水が高く溢れた

・土地が低い浸水

避難経路
・徒歩20～30分
・車5分

台風19号当時
・17：00 太田部取水口中込側も削られた
・21：10 水があと1mで溢水

・昔バイパス下決壊

・車を使用した際の避難経路

【三家第一】
・中込会館が一番わかりやすいため第一選択

・河川カメラあり

・中込会館へ避難した

1:2500(A0)