


岸野地区地域防災マップ（平井区、沓沢区）

制作年月：令和7年2月 長野県地域発元気づくり支援金活用事業
 作成：岸野地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社タイヨーエンジニア



沢からの水が護路上に溢れた。

大雨時に斜面が崩れて道を塞いだ。

増水時に護岸が崩れた。

大雨が降ると雨水が溢れる。

カーブや護岸が低くなっている箇所では川が溢水した。住宅の近い箇所では浸水の恐れがある。

岸野農村環境改善センター



五本木集会所

平井公民館

樹木が広い範囲で伐採されており、土砂崩れの不安がある。

大水が出ると龍泉寺裏の用水が山水を飲み切れず溢れる。

用水があふれて床下浸水した。

台風19号時に護岸が破損した。

のぞみサンピア佐久

鎌尾公民館

河床コンクリートが破損しており、護岸の破損につながる恐れがある。

流下してきた土砂や流木が水路に詰まり、氾濫した。

沢の水が集まりながら流下する。

水路が氾濫し、床下浸水が発生した。

沓沢公民館

水路が直角に曲がっており、増水時は氾濫する。

護岸が破損したため補修した。

細い土手が崩れた。

大雨の時に斜面が崩れた。

土砂により水路がふさがり、溢れた。

大水時ため池の水位に注意が必要。

沢から水が流入し、水路が道路横断部分で氾濫して道路が冠水した。

山から雨水が集まりながら流下してくる。

土割溝が埋まって水が溢れる。

沢の水と一緒に土砂が流出した。

日向公民館

護岸が崩れたことがある。

住宅への浸水を防ぐために土のうを配布した。

護岸が低くなっており、増水時は氾濫の危険がある。

防災マップ記号凡例

- | | | | | | |
|--|---------|--|----------|--|-----------------------|
| | 流水経路 | | がけ崩れ | | 土石流出 |
| | 氾濫浸水範囲 | | 地すべり | | 土石流 |
| | 浸水深さ | | 土砂崩れ | | 令和元年台風19号及び過去に起きた災害情報 |
| | 床上浸水 | | 通行止め | | 災害発生可能性がある場所 |
| | 床下浸水 | | 土のう積み | | その他情報 |
| | 建物全壊 | | 指定避難所 | | 避難経路 |
| | 建物半壊 | | 指定緊急避難場所 | | 避難可能な場所等情報 |
| | 破壊・洗掘箇所 | | 避難経路 | | その他施設 |
| | 越水箇所 | | | | |

※被災箇所・土量などの長さはL・幅はW（単位m）