


百沢地区より北側、御牧原地区には多くのため池があり、氾濫した場合は百沢地区に流下してくる可能性がある。台風19号時にはため池が危険な水位まで達していた。



太田池

須釜池

明神池

尾尻池

竜ヶ池

上段の沢の雨水が合流して流下してくる。

上段の雨水が集まって流下してくる。

用水路が氾濫した。

牧布施公民館  
土砂崩れが発生した。

用水が氾濫し、道路が冠水した。

大雨が降った時、土石流が発生した。

上流から流れ込む水によって川が氾濫し、道路が冠水した。

山からの水が道路を流下してくる。

道路から水が流入し、床下浸水した。

大雨が降ると土砂が流出する。

水路が道路横断部分で氾濫し、道路が冠水した。

護岸が低くなっており、あふれそうになった。

山水が住宅敷地に侵入し、床下浸水した。

山水が集まり、土砂崩れが発生した。

西側斜面から水が流入した結果、用水が氾濫し、道路が冠水した。

山水によって土砂が流出し、通行止めになった。

大雨が降った時、土砂崩れが発生した。

護岸の低い箇所から越水した。

山水が流れ込み、住宅敷地が浸水した。

土砂崩れが発生し、山からの水によって土砂が流出した。

山水が土砂を運んできて水路合流箇所に溜まった。

山水が土砂とともに流下し、床下浸水被害や道路の通行止めになった。

川が氾濫して道路が冠水したため、長者原への移動が困難になった。

土砂崩れによって用水が詰まり、水が溢れた。溢れた水が沢から水が流れ込み、床下浸水した。

本沢川が氾濫し、道路が通行止めになった。

土砂崩れによって道路がふさがり、通行止めになった。

斜面が崩れやすく、大雨の時通行止めになったことがある。

土砂崩れによって道路がふさがり、住宅に到達しそうになった。

山水の流入によって、道路排水が氾濫した。水位が20cmに達した。

山水がしみだしている。

土砂崩れによって通行できない状態だった。

大雨の時土手が崩れた。

台風19号時に住宅の裏が崩れた。崩れやすい場所といわれている。

土砂崩れによって通行できない状態だった。

屋根の早い段階から通行止めになっていた。

台風19号時に斜面が崩れた。

台風19号時、多くの箇所土砂崩れが起きた。

道路排水が氾濫し、道路が川ようになった。道路より低い位置にある住宅に水が流れ込んだ。急勾配のため大雨が降ると土砂崩れが起きる。

用水にゴミ等が詰まり、用水が氾濫した。道路が川のようになり、住宅に水が入らないよう土のうを設置した。

山水が土砂を運んできて道路が通行止めになった。

土砂崩れや倒木が複数個所で発生し、通行止めになった。

山水が土砂を運んできて道路が通行止めになった。

長者原公民館  
大木公民館

台風19号時、地すべりが起きた。

山からの水路の水が合流することで用水が氾濫し、道路が冠水していた。

台風19号時、水が道路に沿って流下した。

台風発生後、数日にわたって停電が続いた。

台風19号時、地すべりが発生した。

道路沿いに土石が流下し、通行止めになった。

台風19号時、土砂崩れが発生した。

