



激しい雨が降ったときに
崩れたことがある。

台風19号時、溜池の飲み切れなかった水が主に
道路を流下し、田畑にも水があふれた。

茂田井公民館

水が集中し、冠水した。

上段に振った水が集まりながら流下していく。

鹿曲川が増水し、水位が橋まで達した。

谷間に設置している安全地帯の7割、
集積地帯は通行が困難。

沢の水が集まって流下し、
下流道路が冠水した。

堤岸が崩れ、水田が冠水した。



水路の合流部で冠水した。

本牧体育館
前のふるふれあいセンターへの道路が倒壊し通行が困難になり、
避難所として活用できない。

土砂崩れが複数箇所発生した。

堤岸が崩れ、水田が冠水した。

鹿曲川の川底の低い箇所では
冠水の危険性がある。

台風19号以前に崩れて
道路が一部埋まった。

上流からの流水でがけ崩れ
が発生した。

三井川が冠水し、
床下浸水した。

地域で崩れやすいといわれている。

大きながけ崩れがおきたことがある。

鎮月人権文化センター
指定緊急避難所ではあるが、洪水時は避難にできない。

川の水位が上がると通行に
危険が伴うため、早めの移動
が必要。

三井川のカーブで冠水し、
道路が冠水した。

高低差があり、大雨が降ると
水が溜まる可能性がある。
鹿曲川の増水時には早めに
避難する必要がある。

氷路から漏水・冠水し、
床下浸水の被害もあった。

上段から水が流下、道が冠水した。

ふるふれあいセンター

水路が詰まって道路が冠水した。

水路が詰まって道路が冠水した。

住宅敷地に浸水が発生した。

周囲と比べて土地が低くなっている
ため、水が集まって道路が冠水し、
徒歩での移動が困難になっていた。

長野県長野西高等学校
鎮月サテライト校

山水の通り道になっている。

小平側からの漏水が冠水した。

国道側から水が流入した。

流木が橋梁に引っかかっており、
冠水の不安がある。

防災マップ記号凡例

	流水経路		がけ崩れ		土石流出
	冠水水深範囲		地すべり		土石流
WH=○○m	浸水深さ		土砂崩れ		令和元年台風19号及び 過去に起きた災害情報
	床上浸水		通行止め		災害発生の可能性のある場所 その他情報
	床下浸水		土のう積み		避難可能な場所等情報
	建物全壊		指定避難所		避難経路
	建物半壊		指定緊急避難場所		越水箇所
	破堤・洗堀箇所		その他施設		
	越水箇所				

※被災箇所・土壌などの長さはL・幅はW(単位:m)

本牧地区地域防災マップ
 (長坂・城下区、八千代町区、本町区・上本町区、
 西町・県町区、御桐谷町区、吹上町区)
 制作年月：令和7年2月 長野県地域発元気づくり支援金活用事業
 作成：本牧地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社タイヨーエンジニア