


岸野地区地域防災マップ

(糠尾区、日向区、竹田区、熊久保区)

制作年月：令和7年2月 長野県地域発元気づくり支援金活用事業
作成：岸野地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社タイヨーエンジニア

0m 250m



岸野農村環境改善センター



岸野小学校



岸野児童館



台風19号時に護岸が破壊した。

上流からの土砂が堆積し、河道が狭くなっている。

糠尾公民館

シルバーランドきしの

岸野集会所



ヘルシーテラス佐久南



流下してきた土砂や流水が水路に詰まり、氾濫した。

用水路があふれて住宅敷地に水が侵入した。

用水が溢れた。

斜面が崩れ、土砂が流下した。

水路が氾濫し、床下浸水が発生した。

水路が直角に曲がっており、増水時は氾濫する。

沢の水が集まりながら流下する。

畑の土手が崩れた。

護岸が破壊したため縮短した。

土砂により水路がふさがり、溢れた。

大雨時はため池の状態で注意が必要。

大雨の時斜面が崩れた。

土側溝が埋まって水が溢れる。

斜面が崩れ、水路に土砂が詰まって水路が氾濫した。

山からの水で道路が冠水することを防ぐために障害物の設置を行った。

畑の土手が崩れて農道を塞いだ。

山から大量の水が流下してきたため、土のうを設置して川への排水を試みた。

河川が土砂で閉塞し、氾濫した。

護岸が崩れたことがある。

山から雨水が流れ込み、用水が氾濫した場合に住宅への浸水を防ぐために土のうを配布した。

護岸が低くなっており、増水時は氾濫の危険がある。

山からの水が道路に集まり、川のような状態になる。

大水がでた際に、雨水がと同時に土砂が流出する。

護岸が低く、危険な水位に到達することがある。

大水がでた際に、沢の水を用水が飲み切れず、住宅に被害が出た。

