

春日地区地域防災マップ

(竹之城区、新田区、湯沢区、新町区、宮之入区、
三明区、茂沢区、入新町区、岩下区、入片倉区)

制作年月：令和7年2月 長野県地域発元気づくり支援金活用事業
作成：春日地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社タイヨーエンジニア

0 250m



大雨が降った時山からの水が道路を流下して川のようになるため、いつも土のうで川に誘導している。

平成17年ごろに土石流が発生し、砂防ダムが作られた。

土砂崩れが発生した。

大雨が降った時、水路が決壊した。

大雨が降った時、沢から水が流れ込み、水路が氾濫した。

大雨が降った時、沢から水が流れ込み、道路が崩落し、通行止めになった。

大雨が降った時、水路が氾濫した。

沢からの水が道路に溢れたことがある。

湯沢公民館
地震・土砂の場合は避難に適さない。

台風19号時、溢れはしなかったが危険な水位に達していた。

新町公民館

雨が多い時、水路から溢れるため土のうを設置する。

台風19号時、上流での斜面の崩落によって水路から土砂があふれた。

斜面が崩れた。

沢からの水が用水に流れ込んで氾濫し、道路が冠水した。

土砂崩れが起きて、泥水が流れ出てくる。

山から流水とともに土砂が流出する。

台風19号時、土砂崩れが発生し、通行止めになった。

台風19号時に用水の取水箇所が破損し、用水路にも被害が出た。

入新町公民館
地震・土砂の場合は避難に適さない。

過去に破堤し、橋が流された。

雨水が道路に流れ込んで流下するため、土のうを設置して川に誘導した。

雨が多いと水路が溢れる。あふれた水は土のうで川へ誘導する。

過去に破堤したことがある。

土石流が流出したことがある。

山からの水が道路に沿って流れてくるため、道路が冠水し、水が住宅に流入して床下浸水の被害が出ることもある。土のうを使って川へ誘導して対処している。

用水路が氾濫し、床下浸水の被害が発生することがある。

沢から多くの水が流れ込み、水路が溢れることがある。

過去にがけ崩れが発生した。

土砂崩れが発生した。谷田用水が越水したことがある。

護岸が低く、水位が危険な高になることがある。