


防災マップ記号凡例

- 流水経路
- 氾濫浸水範囲
- 浸水深さ
- 床上浸水
- 床下浸水
- 建物全壊
- 建物半壊
- 破堤・洗堀箇所
- 越水箇所
- 令和元年台風19号及び過去に起きた災害情報
- 災害発生のある場所
- 比較的安全と思われる場所
- その他情報
- がけ崩れ
- 地すべり
- 土砂崩れ
- 土砂流出
- 土石流
- 通行止め
- 土のう積み
- 指定避難所
- 指定緊急避難場所
- 避難経路
- その他施設

中込地区地域防災マップ (佐太夫町区、中込新町区)  
 制作年月：令和6年2月 長野県地域長野県地域発元気づくり支援金活用事業  
 作成：中込地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社千代田コンサルタント



・基礎が浸水した

・川の水が大きく波打ち橋の上にも越水した

・19号では越水しなかったが堤防が1m低い

・プロパンガスのタンクが流されていた

・水路が溢れ道路が浸水する前に避難


・道路が冠水した  
・道路が宅地より30~50cm低い

・田が浸水

・水田から水が流入

・全体的に土地が低い

・低地であるため、台風時はよく水が溢れる  
・水路の屈曲部から水が溢れた  
・工場の机の高さくらいまで浸水



・川より低地であるため水が溢れた  
・畑が浸水  
・住家に被害なし

・水があつまるが排水路が無い

・橋の上に河川のゴミが上がっていた

・農業用水分岐点

・堤防がえぐられた

・あと40~50cmで越水のおそれあり

・中込中学校の敷地が川よりも低い

・オーバーフロー

・取水口を閉めたが完全に閉まらなかった

・台風19号の時に川の水が橋桁すれすれだったため注意

・台風19号の後、水路幅が広がった

・細い水路  
・水路の屈曲部から水が溢れた  
・住家に被害なし

・荒家でオーバーフロー  
・田んぼが川の水位調整をしていた

・水路調整  
・低地

・水位カメラあり

・大雨で水位があがり危険

・水が溢れた  
・家の裏に土のうを設置

・駐車場~正楽寺まで浸水した(土地が低くなっている)  
・過去に土のうを積んだ

・道路に水が走り片側通行止め

・水が溢れた

・台風時以外の大雨でも側溝が溢れる

・小学校駐車場が足首くらいまで浸水  
・水害時の避難は難しい

・一区の一部が停電

・地下倉庫浸水

・台風19号で水が溢れた  
・千曲川から逆流した

・中込小学校へ避難した

・敷地内に水が溜まる

・土地が低い浸水

・田んぼよりも用水が高く溢れた

台風19号当時  
・17:00 太田部取水口中込側も削られた  
・21:10 水があと1mで溢水

・昔バイパス下決壊

・基本は中込会館(高齢者は特に)(受け入れ可能人数:300人程度)

・サングリモ中込(公共施設、3階以上住宅)

・避難ルートが浸水する前に早めの避難

協定候補  
・ホテルナカジマ  
・佐久ランドホテル

・JA佐久浅間中込店(協定済み)(中込新町、平賀新町、荒家)  
・受け入れ可能人数(座り:50人、寝る:30人)

・河川カメラあり

・中込会館へ避難した

1:2500(A0) 校