



No. 1	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 事務室
調査内容	RT,AP設置予定場所 棚上に据え置き モール取付 UTP配線



No. 2	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 事務室
調査内容	モール取付 UTP配線



No. 3	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 事務室
調査内容	壁穴開け スイッチボックス取付 モール取付 UTP配線



No. 4	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 事務室前廊下
調査内容	AP4設置予定場所 天井ボード穴開け 天井裏UTP配線 (右側:RT向け)



No. 5	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 事務室前廊下天井裏
調査内容	壁穴開け 天井裏UTP配線 (左側:AP4向け、右側:AP3向け)



No. 6	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 廊下
調査内容	天井裏UTP配線 (奥側:AP3向け、右側:RT向け)



No. 7	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 廊下
調査内容	AP3設置予定場所 天井ボード穴開け 天井裏UTP配線 (左側:RT向け、右側:AP2向け)



No. 8	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 廊下
調査内容	AP2設置予定場所 天井ボード穴開け 天井裏UTP配線 (左側:AP3向け、右側:AP1向け)



No. 9	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	平根保育園 廊下
調査内容	AP1設置予定場所 天井ボード穴開け 天井裏UTP配線 (左側:AP2向け)