



No. 1
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
もちづき保育園 職員室(事務室)防災盤内
調査内容
RT、AP設置予定場所 盤内に据え置き



No. 2
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
もちづき保育園 職員室(事務室)前廊下天井点検口内
調査内容
職員室(事務室)への通線ルート 吊りボルトフックへ敷設 (ケーブルラックは強電用)



No. 3
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
もちづき保育園 職員室(事務室)前廊下天井点検口内
調査内容
職員室(事務室)前～ホール向け



No. 4
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
もちづき保育園 職員室(事務室)前廊下天井点検口内
調査内容
職員室(事務室)前天井裏空間状況 各保育室方面



No. 5
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
もちづき保育園 廊下
調査内容
AP1設置予定場所 測定状況



No. 6
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
もちづき保育園 廊下
調査内容
AP2設置予定場所 測定状況



No. 7	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	もちづき保育園 廊下
調査内容	AP3設置予定場所 測定状況



No. 8	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	もちづき保育園 廊下
調査内容	AP4設置予定場所 測定状況



No. 9	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	もちづき保育園 廊下
調査内容	AP5設置予定場所 測定状況