



No. 1	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 事務室
調査内容	RT,AP設置予定場所 机上に据え置き モール取付 UTP配線




No. 2	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 事務室
調査内容	モール取付 UTP配線 天井ボード穴開け




No. 3	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 事務室
調査内容	天井裏UTP配線 (左側:AP1向け、右側:AP2向け)



No. 4	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 事務室天井裏
調査内容	壁穴開け 天井裏UTP配線 (奥側:AP1向け、右側:RT向け)



No. 5	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 遊戯室
調査内容	壁穴開け スイッチボックス取付 モール取付 UTP配線 (奥側:AP1向け、手前側:RT向け)



No. 6	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 遊戯室
調査内容	壁穴開け スイッチボックス取付 モール取付 UTP配線 (奥側:AP1向け、手前側:RT向け)



No. 7
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
大沢保育園 廊下
調査内容
天井裏UTP配線 (奥側:AP1向け、右側:RT向け)



No. 8
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
大沢保育園 廊下
調査内容
AP1設置予定場所 天井ボード穴開け UTP配線 (左側:RT向け)



No. 9
案件名
佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所
大沢保育園 事務室
調査内容
天井裏UTP配線 (奥側:AP2向け、手前側:RT向け)



No. 10	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	大沢保育園 廊下
調査内容	AP2設置予定場所 天井ボード穴開け UTP配線 (奥側:RT向け)

No. 11	
案件名	
撮影場所	
調査内容	

No. 12	
案件名	
撮影場所	
調査内容	