




No. 1	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	高瀬保育園 事務室内受付カウンター付近
調査内容	RT,AP設置予定場所 (卓上を整理して頂き据え置き設置) サッシ側面をモール配線し、既設 通信線同様にサッシへ穴あけ貫通 廊下へ配線する



No. 2	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	高瀬保育園 事務室内受付カウンター付近
調査内容	コンセント空き有 (園長先生推奨の取得先)



No. 3	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	高瀬保育園 受付カウンター付近廊下
調査内容	穴あけ、モール配線ルート (手前右:AP4向け、奥:AP3向け)



No. 4	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	高瀬保育園 受付カウンター付近廊下
調査内容	穴あけ、モール配線ルート



No. 5	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	高瀬保育園 廊下
調査内容	AP3設置予定場所 測定状況 (奥:RT向け、手前:AP2向け)



No. 6	
案件名	佐久市保育所12園 Wi-Fi環境整備調査業務
撮影場所	高瀬保育園 廊下
調査内容	AP2設置予定場所 (手前:AP3向け、奥:AP1向け)

