

台風第19号に関する気象状況

※県設置雨量計

- ◆気象台記録 24時間 最大降水量（※過去最大「H11 佐久：206ミリ」）  
 佐久 303.5ミリ（10月12日 0時～24時）  
 初谷※ 546ミリ（10月12日 0時～24時）
- ◆気象台記録 1時間 最大降水量（※過去最大「H19 初谷※：57ミリ」）  
 佐久 35ミリ（10月12日 14時～15時）  
 初谷※ 57ミリ（10月12日 15時～16時）
- ◆降り始めから降り終わりの市内最大雨量  
 佐久 311.5ミリ（10月11日 15時～10月13日 1時）  
 初谷※ 568ミリ（10月11日 15時～10月13日 1時）

◆24時間降水量（10月12日0時～24時）

観測地	初谷	駒込	宮代公会場	佐久	臼田建設
24時間降水量	546.0ミリ	419.0ミリ	386.0ミリ	303.5ミリ	299.0ミリ

◆降り始め～降り終わりの降水量（10月11日15時～10月13日1時）

観測値	初谷	駒込	宮代公会場	佐久	臼田建設
降水量	568.0ミリ	433.0ミリ	391.5ミリ	311.5ミリ	303.0ミリ

◆佐久市における気象情報の発表状況

情報種別	発表日時	解除・引下日時
大雨警報	10月12日(土) 7時40分	10月13日(日) 8時29分
暴風警報	10月12日(土) 7時40分	10月13日(日) 0時57分
洪水警報	10月12日(土) 8時17分	10月13日(日) 11時6分
土砂災害警戒情報	10月12日(土) 15時5分	10月13日(日) 7時50分
大雨特別警報	10月12日(土) 15時30分	10月13日(日) 0時57分

◆ 人的被害の状況（11月15日現在）

※佐久広域連合消防本部調

死者	行方不明者	重傷	軽傷	計
2名	0	0	18名	20名

◆ 避難者の状況 【10月12日（土） 21時時点（最大）】

市 指定避難所等 関係

小中学校 避難者数

保育所・児童館 避難者数

その他施設 避難者数

【10/12(土) 21:00現在】

施設名	避難者数
1 岩村田小学校	29
2 佐久平浅間小学校	21
3 平根小学校	13
4 中佐都小学校	27
5 高瀬小学校	24
6 野沢小学校	70
7 泉小学校	141
8 岸野小学校	10
9 中込小学校	103
10 佐久城山小学校	520
11 東小学校	294
12 臼田小学校	15
13 田口小学校	55
14 切原小学校	36
15 青沼小学校	196
16 浅科小学校	34
17 望月小学校	64
18 浅間中学校	22
19 野沢中学校	10
20 中込中学校	30
21 東中学校	133
22 臼田中学校	180
23 浅科中学校	4
24 望月中学校	17
合計	2,048

【10/12(土) 21:00現在】

施設名	避難者数
1 泉保育園	0
2 大沢保育園	2
3 城山保育園	56
4 東保育園	0
5 平根保育園	0
6 中佐都保育園	0
7 高瀬保育園	0
8 あさしな保育園	0
9 望月保育園	0
10 泉児童館	0
11 岸野児童館	0
12 野沢児童館	0
13 佐久浅間児童館	0
14 中込児童館	0
15 田口児童館	16
16 城山児童館	14
17 東児童館	0
18 平根児童館	0
19 岩村田児童館	0
20 中佐都児童館	0
21 浅科児童館	0
22 高瀬児童館	0
23 小田井児童館	0
24 臼田児童館	0
25 望月児童館	0
合計	88

【10/12(土) 21:00現在】

施設名	避難者数
1 中込会館	332
2 創錬センター	295
3 浅間会館	63
4 佐久平交流センター	23
5 野沢会館	38
6 旧布施小学校	59
7 旧春日小学校	0
8 駒の里ふれあいセンター	19
9 浅科保健センター	53
10 駒場公園(創造館)	0
11 佐久長聖高校	2
12 ヘルシーテラス佐久南	0
13 佐久平総合臼田キャンパス	2
14 農村環境改善センター	40
15 大沢地区社会体育館	50
16 望月地域コミュニティセンター	35
17 桜ヶ丘地域ふれあいセンター	25
18 御鹿の郷地域ふれあいセンター	21
19 佐久大学	0
20 中央隣保館	0
21 下町公会場	0
22 あいとぴあ臼田	0
23 原区公民館(田口)	60
24 馬坂特濃農館	3
25 御馬寄コミュニティセンター	17
26 下水道管理センター	8
合計	1,145

市内全体の状況

避難所開設数	75
避難者合計人数	3,281

<10月12日(土) 21時時点>

◆ 市営住宅等入居状況

【11月15日現在】 ※建築住宅課調

世帯数	人数
26世帯	88名

民間施設（ヴィレッジハウス臼田）

世帯数	人数
1世帯	5名

※10月22日退室

◆ 被災者の生活再建に向けた支援制度申請状況（11月15日現在）

※福祉課・建築住宅課調

支援制度	内容	該当数	申請数
災害弔慰金	災害で亡くなった方の遺族に弔慰金を支給	2名	—
災害見舞品（寝具）	被災世帯に寝具を支給	90組	—
災害見舞金	被災世帯に見舞金を支給	179世帯	—
被災者生活再建支援金（県・市独自）	住宅が半壊した世帯に支援金を支給	—	48世帯
被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法）	住宅が全壊・大規模半壊した世帯に支援金を支給	—	15世帯
住宅の応急修理	住宅の被害の程度に応じ必要最小限度の応急修理費用を市が負担	—	48件

◆ ライフラインの被害状況

	事業主体	被害内容
電気	中部電力（株）	●停電発生戸数（最大） 10月13日 2時時点 5,508戸 ●停電期間 10月12日～10月17日
上水道	佐久水道企業団	●市内断水戸数（最大） 179戸 ●断水期間 10月12日～10月18日
	赤谷簡易給水施設	●現在も給水タンクを設置
下水道	市 下水道課	●滑津川の氾濫により水没 ●処理場内の電気停止 ●復旧の見込み未定
通信	NTTドコモ KDDI ソフトバンク	●携帯電話がつながりにくくなる ●10月18日までに全キャリアで回復

◆ 住家等の被害状況（11月15日現在）

※税務課調

※環境政策課調

	罹災証明の発行状況					床上床下浸水被害状況	
	全壊	大規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水
浅間	0件	1件	2件	0件	2件	4軒	19軒
野沢	1件	0件	17件	7件	14件	21軒	180軒
中込	6件	7件	33件	9件	16件	52軒	167軒
東	0件	1件	16件	6件	10件	18軒	122軒
臼田	6件	3件	38件	7件	16件	30軒	343軒
浅科	2件	2件	5件	2件	1件	5軒	35軒
望月	2件	0件	3件	3件	1件	4軒	69軒
計	17件	14件	114件	34件	60件	134軒	935軒

【罹災証明書の交付区分】

	被害の概要
全壊	●住家の損害割合 50%以上 ●住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水
大規模半壊	●住家の損害割合 40%以上 ●床上1m以上1.8m未満の浸水
半壊	●住家の損害割合 20%以上 ●床上1m未満の浸水
一部損壊（準半壊）	●床下・住家の損害割合 10～20%
一部損壊（10%未満）	●床下・住家の損害割合 10%未満

◆ 主な被害地域（11月15日現在）

※環境政策課調

	杉の木	常和	志賀	清川	下越	入沢
床上浸水	17軒	13軒	15軒	5軒	5軒	12軒
床下浸水	6軒	36軒	75軒	26軒	37軒	63軒
計	23軒	49軒	90軒	31軒	42軒	75軒

◆ 市有施設の主な被害状況（10月31日現在）

※施設所管課調

施設名	被害内容	備考
千曲川スポーツ交流広場	グラウンド洗掘、土砂流入	現在使用不可
コスモホール	浸水で機械設備が機能停止	休館中
臼田図書館		休館中のため、移動図書館車「草笛号」が臨時運行
あいとぴあ臼田（デイサービス）	浸水で特殊浴槽動力盤が故障	特殊浴槽の利用休止
佐久総合運動公園野球場	スコアボード一部破損	競技に支障なし

◆ 市道の主な被害状況（10月31日現在）

※土木課調

地区	路線数	主な被害状況
浅間	—	—
野沢	15	・路肩崩落 ・法面崩落 ・道路崩落
中込	15	・道路洗掘 ・護岸流出 ・道路路肩崩落
東	8	・法面崩落 ・護岸崩落 ・法面崩落
臼田	34	・護岸流出 ・道路破損 ・舗装洗掘
浅科	5	・法面洗掘 ・舗装洗掘
望月	15	・路肩崩落 ・舗装洗掘
計	92	

◆ 一級河川の主な被害状況（10月23日現在）

※佐久建設事務所調

河川名	千曲川
箇所数	25

河川名	志賀川	滑津川	田子川	谷川	鹿曲川	片貝川	雨川	霞川
箇所数	28	24	18	15	15	12	12	10

河川名	宮川	八丁地川	吉沢川	湯川	布施川	香坂川	瀬早川	中沢川
箇所数	10	10	9	9	7	6	5	5

河川名	大沢川	石突川	倉沢川	細小路川	八重久保川	濁川	曾原川	小宮山川
箇所数	4	4	3	3	3	2	2	2

◆ 農産物・農業施設の被害状況

【農地・農業用施設】（11月12日現在）

（単位：件）

※耕地林務課調

地区	田畑	農道	水路	ため池	その他*	計
浅間	70	28	35	0	26	159
野沢	295	32	54	0	22	403
中込	145	21	44	2	40	252
東	146	19	35	0	64	263
臼田	189	55	30	2	61	337
浅科	80	8	21	2	25	136
望月	393	93	145	5	49	685
計	1,318	256	364	11	287	2,235

※その他：頭首工、橋梁等

【生産物被害】（10月31日現在）

※農政課調

	水稻	果樹	野菜	花き	計
面積（ha）	69.0	15.4	12.6	0.05	97.3
被害額（千円）	80,415	7,844	2,108	216	92,765

【施設関係（パイプハウス等）】（10月31日現在）

※農政課調

件数	面積（㎡）	被害額（千円）
17	1,813	1,602

◆ 林業施設の被害状況（10月31日現在）

※耕地林務課調

	路線数	箇所数	延長（m）	被害額（千円）
林道施設	69	565	32,353	583,930

◆ 商工業者への罹災証明書発行状況（11月15日現在）

※商工振興課調

	浅間	野沢	中込	東	臼田	浅科	望月	計
件数	2	3	3	3	5	3	7	26

◆ 災害廃棄物の受入

【10月14日～31日】

受入場所	受入時間	受入内容
うな沢第二最終処分場	9時～17時	家具、衣類、畳、金属、布団、家電、有害廃棄物、その他ごみ
宇とう南沢処理場		コンクリートがら、ブロック、土砂 他

【11月1日～】

受入場所	受入時間	受入内容
旧勝間園跡地	9時～正午 13時～ 15時30分	家具、衣類、畳、金属、布団、家電、有害廃棄物、その他ごみ
宇とう南沢処理場		コンクリートがら、ブロック、土砂 他

◆ ボランティアによる支援状況（11月15日現在）

受入期間	受入日数	活動件数	活動人数	登録者数
10月14日～11月8日	26日間	延べ178件	延べ1,264人	111人

◆ 【暫定値】10月12日～20日までに  
市民等から寄せられた情報により市が対応した状況（11月8日現在）

単位：件

	法面崩落	側溝対応	倒木関連	道路洗掘	その他	計
浅間	65	40	31	25	141	302
野沢	43	36	22	25	140	266
中込	101	56	22	111	302	592
東	103	41	14	57	121	336
臼田	100	64	24	86	160	434
浅科	73	26	11	19	47	176
望月	317	107	59	103	199	785
計	802	370	183	426	1,110	2,891

※ 上記表の「その他」は、以下の項目

- 河川決壊・越水 ●床下・床上浸水 ●農地土砂堆積●果樹被害
- 農業用小屋破損 ●土のう要請 ●安否確認 ●停電・断水対応 他